

# Eingangsbereich St. Josef gesperrt

*Von Björn Burwitz*

*7. Okt. 2025*



BOBSTADT - Die Kirche St. Josef in Bobstadt muss im Eingangsbereich bis auf Weiteres abgesperrt werden.

Bei Arbeiten an der Fassade hat sich gezeigt, dass die Konstruktion im Bereich der Eingangstür instabil ist. Die Befestigungen der Glaselemente sind altersbedingt porös. Schon bei leichtem Druck kann die Konstruktion ins Wanken geraten.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Elemente bei stärkerem Wind oder Sturm lösen, musste der Eingangsbereich vorsorglich gesperrt werden.

Wir bitten alle Gemeindemitglieder um Verständnis für diese notwendige Maßnahme. Die Sicherheit der Gottesdienst-Besucherinnen und -Besucher hat oberste Priorität. Über das weitere Vorgehen und die Dauer der Sperrung werden wir rechtzeitig informieren.